


# 时序图



- 注) 1. 开始输入信号, 可以接受脉冲信号(10msec以上)或者电平信号  
2. 在使用M信号联动操作时, 必须确认位置完成信号, 作为M信号的完成。