



津田驹的NC旋转工作台，  
推荐使用ON控制，  
请参考下列一览。

### a) 半封闭控制流程



### b) 全封闭控制流程



- 注)
1. 在半封闭控制时,即使旋转工作台在夹紧的状态下,伺服也不要OFF。
  2. 在半封闭控制时,偏心荷重大,电机停转后电流也继续是很大(定格电流的70%以上)时,需要关闭伺服。关闭程序请按照全封闭控制程序来进行。
  3. 显示延迟时间为津田驹推荐数值。但是,根据参数、规格等不同有变化,详情请咨询我公司。